

59-620 Gryfów Śląski ul. Rzeczna 19

**Instrukcja użytkowania, przechowywania i konserwacji. Fartuch przedni chroniący przed czynnikami gorącymi F-66-012 wykonany z tkaniny szklanej metalizowanej i tkaniny impregnowanej trudnopalnie .**

**Wyrób spełnia wymagania norm.**

- PN-EN ISO 11612:2011 Odzież ochronna - Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem
- ISO 13688:2011 - Odzież ochronna - Wymagania ogólne

**Zastosowanie**

- Fartuch przeznaczony jest do użytkowania na stanowiskach pracy, na których jest potrzebne zastosowanie odzieży z właściwościami ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia i gdy użytkownik może zostać narażony na promieniowanie cieplne, ciepło konwekcyjne lub kontaktowe, lub rozpryski stopionego metalu.
- Fartuch chroni przód, boki i częściowo nogi pracownika.
- Przeznaczony jest do noszenia w szerokim zakresie docelowego użytkownika na czas wykonywania zasadniczych czynności
- Dla pełnej ochrony na stanowisku pracy fartuch powinien być użytkowany łącznie z ochroną głowy, rękawicami i getrami.

**Poziomy ochrony:**

- A1 – ochrona przed płomieniem (PN-EN ISO 15025:2005),
- B1 – ciepło konwekcyjne (ISO 9151:1995); wskaźnik HTI<sub>24</sub> – 9,3 s,
- C4 – promieniowanie cieplne; (PN-EN ISO 6942:2005); wskaźnik RHTI<sub>24</sub> - 125,5 s,
- D3 – rozpryski stopionego aluminium (PN-EN ISO 9185:2009); 360 g
- E3 – rozpryski stopionego żelaza (PN-EN ISO 9185:2009); 212 g,

**Instrukcja użytkowania**

- Fartuch zakłada się na ubranie robocze
- W czasie użytkowania musi być zapięty
- W przypadku rozprysku stopionego metalu użytkownik powinien natychmiast opuścić stanowisko pracy i zdjąć fartuch
- Nie dopuszczać do intensywnego zabrudzenia. Po użyciu należy każdorazowo z powierzchni fartucha usunąć przyczepione zanieczyszczenia.
- Nie należy stosować fartucha z wyraźnymi ubytkami materiału powstałymi np. przez przecięcia, przepalenia.
- Nie należy dotykać fartuchem przedmiotów o temperaturze wyższej niż 500°C

**Ostrzeżenia:**

- Zabrudzenie może doprowadzić do obniżenia poziomu ochrony
- Uwaga „W sytuacji przypadkowego ochłapania odzieży substancjami chemicznymi, w tym łatwopalnymi, użytkownik powinien natychmiast zdjąć odzież, uważając by nie nastąpił kontakt substancji ze skórą. Ubranie powinno być oczyszczone lub wycofane z użytkowania.
- W przypadku rozprysku stopionego metalu na fartuch, jeżeli jest noszony w bezpośrednim kontakcie ze skórą, może nie wyeliminować całkowicie ryzyka oparzenia

**Okres trwałości**








- Można stosować do oznak zniszczenia
- Własności fartucha w czasie przechowywania nie ulegają zmniejszeniu

**Instrukcja transportu i przechowywania**

- Transport, załadunek i wydawanie powinno odbywać się w warunkach zabezpieczenia przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem
- Przechowywać w stanie rozwieszonym w przewiewnym, suchym pomieszczeniu, w odległości od źródeł ciepła i substancji chemicznych; w temperaturze otoczenia i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.

Rodzaj opakowania: karton papierowy

**Opis piktogramów i konserwacja**

	Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi		nie prać
	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania		nie czyścić chemicznie
	Wielkość		Nie suszyć w suszarce bębnowej
	zakończoną i zmatowiałą powierzchnię lekko przetrzeć miękką szczotką lub gąbką zwilżoną w roztworze środków obojętnych niealkalicznych.		suszyć w stanie rozwieszonym

Jednostka notyfikowana biorąca udział w ocenie zgodności:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy; 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16  
Nr notyfikacji 1437

59-620 Gryfów Śląski ul. Rzeczna 19

**Instrukcja użytkowania, przechowywania i konserwacji. Fartuch przedni chroniący przed czynnikami gorącymi F-66-012 wykonany z tkaniny szklanej metalizowanej i tkaniny impregnowanej trudnopalnie .**

**Wyrób spełnia wymagania norm.**

- PN-EN ISO 11612:2011 Odzież ochronna - Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem
- ISO 13688:2011 - Odzież ochronna - Wymagania ogólne

**Zastosowanie**

- Fartuch przeznaczony jest do użytkowania na stanowiskach pracy, na których jest potrzebne zastosowanie odzieży z właściwościami ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia i gdy użytkownik może zostać narażony na promieniowanie cieplne, ciepło konwekcyjne lub kontaktowe, lub rozpryski stopionego metalu.
- Fartuch chroni przód, boki i częściowo nogi pracownika.
- Przeznaczony jest do noszenia w szerokim zakresie docelowego użytkownika na czas wykonywania zasadniczych czynności
- Dla pełnej ochrony na stanowisku pracy fartuch powinien być użytkowany łącznie z ochroną głowy, rękawicami i getrami.

**Poziomy ochrony:**

- A1 – ochrona przed płomieniem (PN-EN ISO 15025:2005),
- B1 – ciepło konwekcyjne (ISO 9151:1995); wskaźnik HTI<sub>24</sub> – 9,3 s,
- C4 – promieniowanie cieplne; (PN-EN ISO 6942:2005); wskaźnik RHTI<sub>24</sub> - 125,5 s,
- D3 – rozpryski stopionego aluminium (PN-EN ISO 9185:2009); 360 g
- E3 – rozpryski stopionego żelaza (PN-EN ISO 9185:2009); 212 g,

**Instrukcja użytkowania**

- Fartuch zakłada się na ubranie robocze
- W czasie użytkowania musi być zapięty
- W przypadku rozprysku stopionego metalu użytkownik powinien natychmiast opuścić stanowisko pracy i zdjąć fartuch
- Nie dopuszczać do intensywnego zabrudzenia. Po użyciu należy każdorazowo z powierzchni fartucha usunąć przyczepione zanieczyszczenia.
- Nie należy stosować fartucha z wyraźnymi ubytkami materiału powstałymi np. przez przecięcia, przepalenia.
- Nie należy dotykać fartuchem przedmiotów o temperaturze wyższej niż 500°C

**Ostrzeżenia:**

- Zabrudzenie może doprowadzić do obniżenia poziomu ochrony
- Uwaga „W sytuacji przypadkowego ochłapania odzieży substancjami chemicznymi, w tym łatwopalnymi, użytkownik powinien natychmiast zdjąć odzież, uważając by nie nastąpił kontakt substancji ze skórą. Ubranie powinno być oczyszczone lub wycofane z użytkowania.
- W przypadku rozprysku stopionego metalu na fartuch, jeżeli jest noszony w bezpośrednim kontakcie ze skórą, może nie wyeliminować całkowicie ryzyka oparzenia

**Okres trwałości**








- Można stosować do oznak zniszczenia
- Własności fartucha w czasie przechowywania nie ulegają zmniejszeniu

**Instrukcja transportu i przechowywania**

- Transport, załadunek i wydawanie powinno odbywać się w warunkach zabezpieczenia przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem
- Przechowywać w stanie rozwieszonym w przewiewnym, suchym pomieszczeniu, w odległości od źródeł ciepła i substancji chemicznych; w temperaturze otoczenia i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.

Rodzaj opakowania: karton papierowy

**Opis piktogramów i konserwacja**

	Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi		nie prać
	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania		nie czyścić chemicznie
	Wielkość		Nie suszyć w suszarce bębnowej
	zakopconą i zmatowiałą powierzchnię lekko przetrzeć miękką szczotką lub gąbką zwilżoną w roztworze środków obojętnych niealkalicznych.		suszyć w stanie rozwieszonym

Jednostka notyfikowana biorąca udział w ocenie zgodności:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy; 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16  
Nr notyfikacji 1437